

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0130-43	FECHA:	27 de mayo de 2025



Foto 7: Reparación o sustitución de azulejos




Foto 8: Cerco o muro perimetral: reparación de muro perimetral.



Foto 9: Reparación áreas de cocina: chimenea con tubo de concreto.



Foto 10: sustitución de plancha de 3 hornillas por plancha de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0130-43	FECHA:	27 de mayo de 2025



Foto 1: Cubierta de lámina: sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada



Foto 2: Estructura de techo: sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 3: Puertas: mantenimiento a puerta de metal, lijado y pintura.




Foto 4: Pinturas en muros interiores y exteriores, salones, cocinas, sanitarios y muro perimetral



Foto 5: Sustitución de sanitarios



Foto 6: mantenimiento de portón de metal, lijado y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

