

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LAS FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0140-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de fosa séptica. (ya colapso y no hay lugar para realizar un vaciado) sale un mal olor y se regresa para los sanitarios y eso causa contaminación.



Foto 2: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras. Ya que la tubería es muy pequeña y ya esta podrida.



Foto 3: Sustrucción de canales de metal. Todos los canales ya estan en muy mal estado y es muy peligroso ya que se pueden caer.



Foto 4: Sustrucción de tubería de PVC línea principal de aguas pluviales. Todos los tubos estan picados y quebrados.



Foto 5: Sustrucción de lava manos, ya esta quebrado



Foto 6: Sustrucción de inodoro porque estan quebrados de la parte inferior y esta medio colocado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Clemente M.P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LAS FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0140-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: Reparación de cableado eléctrico, no tenemos electricidad en varias aulas ya que el cable está quemado.



Foto 8: Sustitución de lámparas por plafoneras, están quemadas y es muy necesario tener electricidad ya que en nuestra aldea cae mucha nieblina y las aulas se oscurecen.



Foto 9: Sustitución en mingitorio no funciona el goteo de agua, ya que siempre pasa con un mal olor

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C. Monte M. P.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director de la Escuela

