



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 563	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estanzuelas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-1986-45	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: Sustitución de lamina (canalada o duralita) por lamina troquelada en la cocina



Foto 2: Implementación de ventana PVC y mosquitero en la cocina, implementación de puertas de metal en la cocina. Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en la cocina.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con (soleras intermedias y columnas) en el patio frente a la cocina.



Foto 4: Reparación de losa de patio (con espesor de 8 cm. O 10 cm.) en el patio frente a la cocina



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con (soleras intermedias y columnas) en el patio frente a las aulas y la calle.




Foto 6: Sustitución de porton de metal. Salida a la calle

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

