

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Renacimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-1993-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada. Salones, corredor y cocina.



Foto 2: Mantenimiento a puertas de metal, lijado y aplicación de pintura. Salones, cocina y baños.



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico antideslizante, dentro de la cocina y corredor de la cocina.



Foto 4: Aplicación de pintura en aulas, cocina, muro perimetral, baños y cancha polideportiva.



Foto 5: Sustitución de inodoro por inodoro, incluye accesorios.



Foto 6: Reparación área de cocina, implementación de azulejo en estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sarda Magaly Lopez Perez

Firma y sello del Presidente de la



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Renacimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-1993-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 7: Mantenimiento a portón de metal, lijado y aplicación de pintura.



Foto 8: Reparación de repello en paredes internas de la cocina.



Foto 9: Cambio de estructura de madera por estructura metálica en el techo de la cocina.



Foto 10: Sustitución de depósito de agua por depósito de agua de 1000 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Socda Magaly Lopez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo

