



Ministerio de Educación
Gobierno de Santa Rosa

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ceiba Gacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0003-42	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: Hornilla del polletón deteriorada y maltratada. Área de la cocina escolar.



Foto 2: Polletón para cocinar con hornillas considerablemente deterioradas.



Foto 3: Piso de granito considerablemente dañado en el corredor frente a los salones.



Foto 4: Piso del corredor frente a los salones con hundimiento y desnivelación riesgosos.



Foto 5: Inodoro en baño de niños con daño en tapadera del depósito de agua. Fuera de funciones.




Foto 6: Inodoro fuera de servicio por daños severos en el interior del depósito. Baño de niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ceiba Gacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0003-42	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 7: Fosas sépticas obstruidas por falta de limpieza. Hay brote de aguas negras en el patio frente a la cocina escolar y baños.



Foto 8: Fosas sépticas obstruidas hacen brotar aguas negras en la plancha de cemento del área de los baños y cocina escolar.



Foto 9: Lámina considerablemente dañada en el área de los baños. Provoca inundaciones en épocas de lluvia.



Foto 10: Láminas considerablemente dañadas en área de la cocina escolar. Impide la preparación de los alimentos cuando llueve.



Foto 11: Falta de muros perimetrales en área de cocina para mejor protección y resguardo de los utensilios, de la pila y todo lo necesario para cocinar.




Foto 12: Muro perimetras evidentemente deteriorado a un costado de la cocina escolar y hacia la parte trasera de los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

