

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Las Lisas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0002-45	FECHA:	13 /03/ 2025



Foto1: Sustitución de lámina acanalada , por lámina troquelada area de DIRECCIÓN



Foto 2: sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal area de galera



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block (soleras intermedias y columnas



Foto 4: sustitución de ventanas de madera por PVC area de dirección




Foto 5: Reparación de cableado eléctrico.




Foto 6: Sustitución de puertas e servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---