

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0041-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal de aulas y sanitarios.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal de cocina.



Foto 3: Sustitución de concreto por piso en cocina.



Foto 4: Reparación de banqueta de concreto.



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores, salones, cocina y sanitarios.



Foto 6: Mantenimiento de balcones de 3 aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUEMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0041-43	FECHA:	26/05/2025



Foto1: Mantenimiento de portón de metal.



Foto 2: Sustitución de azulejo a 4 sanitarios.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 4: Reparación de losa de patio a sustitución de piso antideslizante.



Foto 5: Sustitución o implementación de focos ahorradores en cocina, sanitarios, salones y pasillos.



Foto 6: Reparación o Sustitución de área de cocina plancha, chimenea.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0041-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: Sustitución de Pila.



Foto 2: Sustitución de estructura de metal costanera en la dirección.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la C.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

