

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0048-45	FECHA:	13/03/2025



Se colocara balcones para mayor seguridad para los estudiantes y el material que se esta utilizando para la educacion de los alumnos



Se colocara balcones para mayor seguridad para los estudiantes y el material que se esta utilizando para la educacion de los alumnos



La lamina que tiene el establecimiento esta con daños por los años que se coloco y es indispensable el cambio para mayor seguridad de los estudiantes



El cambio es necesario para que los estudiantes tengan mayor seguridad.




El cambio de la estructura de madera que tiene es necesario cambiarla porque tiene años de estar colocada y esta empezando a tener polilla.



Como se esta haciendo el cambio de lamina tambien es necesario el cambio de la estructura de madera a metal para mayor seguridad de los estuidiantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de	DIRECCIÓN DEL	Calle Principal, Aldea Las Escobas
ESTABLECIMIENTO:	06-08-0048-45	FECHA:	13/03/2025



Superficie de paredes en estado rustico por escases de recursos económicos no se a podido mejorar y que se puedan utilizar al 100 por ciento compello



Dentro de los sanitarios es necesario el cambio de los accesorio porque estan en mal estado y es necesario cambiarlos para la utilizacion del mismo



Uso limitado por accesorios en mal estado no se estan utilizando los sanitarios por la cual solo uno esta en uso.




No se cuenta con uso exclusivo de los 3 servicios por mal estado de las puertas.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O		 Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--