

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Telesecundaria Aldea San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0050-45	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Chapa de la puerta de las aulas en mal estado.



Foto 2: Sustitución de piso de concreto líquido por piso cerámico antideslizante en área de aulas 1,2,3, área de rancho, área de corredor y cocina



Foto 3: Sustitución del servicio sanitario.



Foto 4: Tubería de red de agua potable en mal estado.



Foto 5: Chimenea dañada



Foto 6: Implementación de azulejo en mueble de concreto en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosé Angel Ramos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director General Educativo Público

