

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa                  | MUNICIPIO:                     | Chiquimulilla      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Brisas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-08-0236-43               | FECHA:                         | 28/05/2025         |



Foto1: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de muro perimetral



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico antideslizante



Foto 5: Sustitución de área de cocina.



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

Yelitza Gálvez

Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro

