



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0239-43	FECHA:	13/03/2025



Sustitución de palma por lamina troquelada en area de cocina por daños y filtración de agua.



Reparación de estufa rural ya que presenta daños y fisuras en la plancha de concreto



sustitución de estructura de soporte de madera por metal en cocina ya que sufre daños y se puede producir un colapso, sustitucion de pila, y reparación de torta de concreto.



Sustitución de soporte de madera por metal y sustitucion de palma por lamina troquelada.



Reparación de torta de concreto por daños de grietas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

