

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sunzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0015-43	FECHA:	13/03/2025



ES NECESARIO LA SUSTITUCION DEL PISO DE TORTA POR DETERIORO Y POR QUE SIGNIFICA PELIGRO Y MUCHO RIEGO POR LA VULNERABILIDAD A LOS NIÑOS Y NINAS.




Foto 2: ES DE SUMA NECESIDAD LA SUSTITUCION DE BALCONES Y VENTANAS, POR SU DETERIORO YA QUE VIVIMOS EN UNA ZONA COSTERA CERCANA AL MAR.



Foto 3: ES NECESARIA LA SUSTITUCION DEL TECHO POR QUE LA MAYORIA DE LAMINAS ESTAN EN SU TOTALIDAD CON DANOS GENERALES



ES NECESARIO LA SUSTITUCION DE LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEL TECHO POR SU DETERIORO Y TIEMPO QUE TIENEN



ES NECESARIA LA REPARACION DE LAS PAREDES POR FILTRACIONES DE LLUVIAS.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

