

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica -INEB-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lomas de Lindora.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0022-45	FECHA:	14 de Octubre 2025



Foto 1: El muro perimetral se encuentra deteriorado, parte exterior



Foto 2: El muro perimetral interior del establecimiento



Foto 3: El techo se encuentra en mal estado



Foto 4: El techo se encuentra en malas condiciones.



Foto 5: Sustitución de torta de cemento.



Foto 6: sustitución de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales utilizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica -INEB-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lomas de Lindora.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0022-45	FECHA:	14 de Octubre 2025



Foto 7: Red de drenajes



Foto 8: No es suficiente la salida de agua



Foto 9: Area de entrega de alimentos



Foto 10: implementación de energía eléctrica.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo <i>E. J. R.</i>	Firma y Sello Director <i>[Firma]</i>
--	---

