

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias del Jobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0025-45	FECHA:	28 de mayo 2025



Foto 1: Sustitución de lámina (acanalada oduralita) por lámina troquelada) (Salón de usos Múltiples) El cambio de lámina se debe a que esta deteriorada y epoca de lluvia se moja todo.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte por (madera o metal) (Salón de usos Múltiples) El cambio de la estructura, es por que esta quebrada ya que debido a las lluvias se ha deteriorado.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por (metal o pvc) (Salón de usos Múltiples) Por que esta en mal estado



Foto 4: Implemantación de piso torta de concreto (Salón de usos Múltiples). Por que no hay piso, y en epoca de lluvia es muy difícil trabajar por que se hace mucho lodo.



Foto 5: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (refuerzo de columnas, soleras intermedias) para que tenga mas estabilidad y soporte.



Foto 6: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN (refuerzo de columnas, soleras intermedias) Sustitución de las columnas de madera a columnas de cemento para que su estructura sea más segura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Abelino Fuentes Franco
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

