

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Brisas del Mar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0048-42	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 7: Sustrución de Azulejo en Sanitarios lo que estan tienen mucho sarro acumulado y no sale al lavarlos



Foto 8: Sustrución de azulejo en sanitarios porque estan rajados



Foto 9: Reparación de Losa en patio la cual esta rajada



Foto 10: Reparación de Estufa Rural tiene quebrada la esquina donde se pone la olla y la implementación de azulejo



Foto 11: Mueble de concreto para implementar el azulejo



Foto 12: Repello de paredes en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Brisas del Mar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-0048-42	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 1: Impermeabilización de losa en techo de aulas, baños y dirección porque se filtra el agua por la terraza



Foto 2: Grietas ocasionadas por las filtraciones de la terraza



Foto 3: Sustitución de servicios Sanitarios y accesorios se encuentran en mal estado ya no sirven los accesorios



Foto 4: Sustitución de servicios Sanitarios y accesorios se encuentran en mal estado ya no sirven los accesorios



Foto 5: Lavamamos deteriorados y los accesorios inservibles



Foto 6: Sustitución de tubería de pvc de aguas negras las cuales salen al patio de la Escuela ocasionando mal olor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



[Firma]

