

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Taxisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cacahuito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-09-1286-45	FECHA:	13 de Marzo de 2025



Foto 1: Reparación de tubos y malla. Galvanizada.



Foto 2: Reparación de Muro perimetral de block.



Foto 3: Sustitucion de pila



Foto 4: Implementacion de mueble de concreto




Foto 5: Pintura y soldadura de porton



Foto 6: Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo

