

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                      |                                |                                  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa           | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Naranjo               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM JM CASCO URBANO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Casco Urbano, Santa Cruz Naranjo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-12-0350-43        | FECHA:                         |                                  |



Foto1: Ingreso de lluvia, viento y sol por lamina en mal estado, es necesarios sustituirlas



Foto 2: Orificios en láminas, como resultado ingreso de lluvias



Foto 3: Barandales despistados, posible corrosión por falta de pintura




Foto 4: Deterioro de barandales por falta de pintura



Foto 5: deterioro de pared, manchas, falta de pintura



Foto 6: Deterioro de pared falta de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                      |                                |                                  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa           | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Naranjo               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM JM CASCO URBANO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Casco Urbano, Santa Cruz Naranjo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-12-0350-43        | FECHA:                         | 12/03/2025                       |



Foto 1: Muro y malla perimetral deteriorados, es necesario cambiarlos



Foto 2: Agujeros en malla perimetral pueden causar accidentes



Foto 3: Deterioro de piso en escenario, es necesario sustituirlo



Foto 4: Deterioro en piso, sustitución



Foto 5: Deterioro en piso de cemento, agujeros y filtraciones



Foto 6: Deterioro, piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público