

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Ana La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0446-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Lamina de Adbesto, urgente cambiar por lamina troquelada, tiene mas de 20 años de antigüedad



Foto 2: Sustitución de Estructura de Soporte. La estructura portante presenta corrosión y deterioro en su estructura.



Foto 3: Sustitución de lamparas, mismas que están en mal estado, de las 9 unidades solo funcionan 2.




Foto 4: Sustitución de Interruptores dobles, mismos en mal estado, existe peligro al usarlos.




Foto 5: Sustitución de tomacorrientes dobles. Están en mal estado y presentan riesgo de peligro.




Foto 6: Reparación de cableado eléctrico, tendido electrico presenta fallos y cortos en sus circuitos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marilu H.A.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

