



Ministerio de Educación
G. U. T. P. M. S. I. H.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuicacaste Aldea Pixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0011-41	FECHA:	4/02/2025



Foto1: Se necesita de urgencia la reparación del muro perimetral



Foto 2: Continuación de la reparación del muro para la comunidad educativa



Foto 3: Cambio de porton en mal estado




Foto 4: cambio de maya

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

