

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Justo Rufino Barrios" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Bartolo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0426-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Vista Panorámica del Muro Perimetral de Malla lado Oeste de la Escuela que necesita sustituirse para una mejor seguridad escolar.



Foto 2: Vista Muro Perimetral de Malla lado oeste de la escuela, que ya se encuentra en mal estado debido a los años de uso.



Foto 3: Vista del espacio que necesita con urgencia un Muro Perimetral de Block, para garantizar la seguridad del edificio escolar.




Foto 4: Vista panorámica de corredor de la escuela, que necesita sustitución de piso por mal estado debido al uso de los años.



Foto 5: Vista de área en mal estado que necesita Losa de Patio, para mejorar la infraestructura de la escuela.



Foto 6: Vista del lugar donde se colocará la infraestructura de plataforma, 2 tinacos, bomba y tubería, debido a la necesidad urgente de Agua Potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


 Firma y sello del Presidente de la OPA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público