

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA UTATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XESAMPUAL, CANTÓN CHUCHEXIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0069-41	FECHA:	17 DE ENERO 2025



Foto1: Cerrar espacio abierto, por lluvia o sol



Foto 2: Instalación de cerámica en un ambiente y ampliación.



Foto 3: Pintada de muro exterior



Foto 4: Red de drenaje al rededor de toda la cancha.




Foto 5: losa de partio para mejor las instalaciones



Foto 6: Ampleación e instalación de energía eléctrica en cancha polideportiva que se utilizará como salón de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA UTATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XESAMPUAL, CANTÓN CHUCHEXIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0069-41	FECHA:	17 DE ENERO 2025



Foto 7: Sustitución de pila

Foto 8:


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---