

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacanal I, aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0127-41	FECHA:	20 de enero de 2025



Foto 1: Cubierta de lámina (Láminas deteriorada)



Foto 2: Cubierta de lámina (mejoramiento de corredor)



Foto 3: Cubierta de lámina (Techo deteriorado)



Foto 4: Cubierta de lámina (mejoramiento de corredor)


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

