



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Clara La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe, Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paquip, Santa Clara La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-07-0240-41	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: El muro perimetral del establecimiento, esta deteriorado, por lo que necesita la sustitución para la seguridad de los niños.



Foto 2: El muro perimetral debe de estar garantizado, para evitar accidentes de la comunidad educativa.



Foto 3: El muro perimetral del establecimiento, debe estar bien asegurado, cumpliendo las normas y especificaciones necesarias.



Foto 4: las malas condiciones en que se encuentra el piso de patio del establecimiento, afecta la seguridad de los niños.



Foto 5: Para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, es necesario que el establecimiento tenga las condiciones óptimas.



Foto 6: Un buen piso de patio del establecimiento, previene todo tipo de accidentes a la comunidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

