



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xepec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-0664-41	FECHA:	18 de marzo de 2025




Foto 1: Es necesario la construcción de una pila para resguardar mayor cantidad de agua para el uso de las necesidades de la cocina.



Foto 2: Es necesario el cambio de techo de la cocina por el deterioro y colocarle cielo falso para evitar que caiga cereno sobre los utensilios de cocina y evitar que entre polvo.



Foto 3: Es necesario la sustición del pollo por su deterioro y ademas es muy pequeño para cocinar los alimentos



Foto 4: Se sustituir el piso porque ya se encuentra muy deteriorado, además tiene dos estilos de piso



Foto 5: Se realizara nueva instalación del cableado electrico por motivo que tiene corto circuito, ademas ya los focos estan quemados, otros quebrados y otros que ya no existen



Foto 6: Se aprovechara forrar estas tres líneas de alta tensión, que se encuentra al perímetro del centro educativo y que en otros años ha causado corto circuito cuando topa con la maya.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

