

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13.-0011-42	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Muro de contención de 24 mts de largo tipo L, en mal estado, a punto de desplomarse, por construcciones pesadas en el lado norte de la Escuela.



Foto 2: Cimiento de muro de contención a la interperie, con mas de 18 años de haberse construido.




Foto 3: Muro de contención con agujeros, mucha humedad y cimiento sobre tierra por erosión.



Foto 4: Hierros visibles y oxidados del muro de contención.



Foto 5: Muro de contención sin refuerzo, ni repello.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

