

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

 PREVIO ☒

 DURANTE ☐

 POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No.2 '25 DE JUNIO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CONTIGUO A INSTITUTO RAFAEL LANDIVAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0047-43	FECHA:	5/5/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE TUBERIA DE CONCRETO POR TUBERIA DE PVC EN PATIO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO + ESCAVACION+ RELLENO+ COMPACTACION+ BASE DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO



FOTO 4: SUSTITUCION PISO POR PISO CERAMICO EN CORREDOR



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO



FOTO 6: SUSITUCION POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.



Firma y sello del Presidente del COPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

