

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON COCALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0061-43	FECHA:	25/09/2025




Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina por losa de concreto para instalación de depósito de polietileno incluye elementos de sujeción de concreto armando verticales y horizontales.



Foto 2: Sustrucción de cubierta de lámina por losa de concreto para instalación de depósito de polietileno



Foto 3: Sustrucción de cubierta de lámina de asbesto por lámina troquelada calibre 26 y suministro de estructura de techo, incluye levantado de block para mejorar altura.



Foto 4: Sustrucción de cubierta de lámina de asbesto por lámina troquelada calibre 26 y suministro de estructura de techo, incluye levantado de block para mejorar altura.




Foto 5: Sustrucción de cubierta de lámina de asbesto por lámina troquelada calibre 26 y suministro de estructura de techo, incluye levantado de block para mejorar altura.



Foto 6: Sustrucción de cubierta de lámina de asbesto por lámina troquelada calibre 26 y suministro de estructura de techo, incluye levantado de block para mejorar altura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---