

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM '15 DE SEPTIEMBRE'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BRACITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0063-43	FECHA:	28/08/2025





FOTO 1: SUMINISTRO DE LEVANTADO DE BLOCK EN MURO PERIMETRAL, INCLUYE SOLERA DE CONCRETO (.15* .20*40 MTS) + 22 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO (.15* .20 * 3.5 MTS) + ZAPATAS



SUMINISTRO DE LEVANTADO DE BLOCK EN MURO PERIMETRAL, INCLUYE SOLERA DE CONCRETO (.15* .20*40 MTS) + 22 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO (.15* .20 * 3.5 MTS) + ZAPATAS (.50X.50) +



SUMINISTRO DE TUBO PVC DE 3" + ADHESIVO + ESCAVACION



SUMINISTRO DE POZO DE ABSORCION 3 MTS X 1.20 DE DIAMETRO CON TAPADERA DE CONCRETO +RELLENO CON POMILLA AL EXTERIOR + RELLENO DE PIEDRA BOLA AL INTERIOR + RELLENO DE



SUMINIISTRO DE POZO DE ABSORCION



SUMINISTRO DE POZO DE ABSORCION 3 MTS X 1.20 DE DIAMETRO CON TAPADERA DE CONCRETO +RELLENO CON POMILLA AL EXTERIOR + RELLENO DE PIEDRA BOLA AL INTERIOR + RELLENO DE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

