

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	San francisco Zapotitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0009-45	FECHA:	30/10/2025



Foto 1:Mejoramiento de altura de muro de block en area de cocina + Refuerzo de seis columnas de 15*20 cm



Foto 2: Aplicación de repello en pared de muro perimetral y muro de cocina



Foto 3: Sustitución de canal de metal existente por canal de metal fabricado con lámina lisa (con planchas de 4 pie por 8 pie calibre 18 + la sustitución de bajadas de ducto de 6" y 8" pulgadas




Foto 4: Se realizara la sustitución de ducto más cableado eléctrico e instalación de tablero de 8 circuitos y flípones de 50A



Foto 5: Reparación y mantenimiento a porton principal de 3.15x3.10 mts (incluye lijado cepillado + aplicación de pintura)



Foto 6: Reparación y mantenimiento a puertas de servicios sanitarios de 1.86X0.76 mt (Incluye lijado y cepillado + aplicación de pintura y cambio de chapa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Directo Centro Educativo Público