

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-0011-45	FECHA:	26/05/2025



Foto1: Sustitución de estructura de aluminio, cielo falso de duropord por pvc




Foto 2: Mantenimiento de puertas, estructura (lijado, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de canal de metal por pvc




Foto 4: Mantenimiento a baranda de metal




Foto 5: Sustitucion de lamina por lamina troquelada para bebederos




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público