



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-03-2016-42	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: Reparación de losa de patio de concreto t: 0.10



FOTO 2: Reparación de losa de patio de concreto t: 0.10



FOTO 3: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



FOTO 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de metal



FOTO 5: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



FOTO 6: Reparación de losa de patio de concreto t: 0.10

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y sello Director Centro Educativo Público