

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-2187-45	FECHA:	5/05/2025




Foto 1: Mantenimiento de pila de concreto + suministro de azulejo en pila de 1.20 x 1.45




Foto 2: Sustitución de losa de patio de concreto t: 0.10 (nivelación, relleno y compactación)



Foto 3: Sustitución de inodoro + accesorios



Foto 4: Suministro de ventana PVC blanco



Foto 5: Suministro de ventana PVC blanco



Foto 6: Sustitución de losa de patio de concreto t: 0.10 (nivelación, relleno y compactación)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

