

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM ALDEA EL FRESNILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL FRESNILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-05-0009-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2: Sustitución de de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de ventanas de metal, por ventanas de metal en salón de clases



Foto 4: Cerramiento de área superior de muro de aulas



Foto 5: Aplicación de pintura en muro perimetral (área exterior e interior)



Foto 6: Aplicación de pintura en muro perimetral (área exterior e interior)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Paulina Morales</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--