

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PARRASQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0010-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustrucción de estructura portante de soporte y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en todo el edificio educativo.




Foto 4: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 5: Sustrucción de estructura portante de soporte y de techo de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en todo el edificio educativo.



Foto 6: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Flores Azucena SA

Firma y sello del Presidente de la OPR



Juan Blacio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

