

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINAL DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0012-45	FECHA:	05/05/2025




FOTO 1: SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 2: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO + SUMINISTRO DE PISO CERAMICO



FOTO 3: SUSITUCION DE TORTA DE CONCRETO + SELECTO + COMPACATACION + FUNDICION




FOTO 4: SUSTITUCION DE BALCONES





FOTO 5: SUSTITUCION DE BALCONES




FOTO 4: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO + SELECTO+ COMPACTACION + FUNDICION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

