

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Belén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0191-43	FECHA:	31/07/2025



FOTO 1: Suministro de block para circulación de muro perimetral



FOTO 2: sustitución de piso de tierra a piso de torta de cemento



FOTO 3: continuación de sustitución de piso de tierra a piso de torta de cemento



FOTO 4: sustitución de cableado en 3 aulas para alumbrado, cable No 12, instalación de tubería y accesorios para introducir cableado hacia plafoneras, Cambio de lámparas por focos con plafoneras y tomacorrientes



FOTO 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 c/elementos fijacion en aula



FOTO 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 c/elementos fijacion en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0191-43	FECHA:	31/07/2025




FOTO 7: Sustitución de chapa en puertas de aluas



FOTO 8: Sustitución de borde para evitar lodo en paso peatonal alumnado fluidez de agua pluvial



FOTO 9: Suministro de lámina troquelada cal. 26 con canal de metal




FOTO 10: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal 1X1, Perforación en pared para ventana de 2x1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

