

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DOLORES BEDOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AV. 5-75 ZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0196-43	FECHA:	29/09/2025




FOTO 1: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE PORTON Y CAMBIO DE RODOS



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PORTON DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO




FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO



FOTO 6: SUSTITUCION DE DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA PATIO + SUSTITUCION DE PORTON DE METAL POR PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

