

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA ESPERANZA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2156-42	FECHA:	28/02/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN AULA DE PARVULO.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO EDUCATIVO



FOTO 3: PINTURA EN MUERO INTERIOR



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO POR CONCRETO



FOTO 5: PINTURA EN MUERO EXTERIOR



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE BANQUETE DE CONCRETO, POR CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EORM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público