

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0209-43	FECHA:	5/05/2025




FOTO 1: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL (ICLUYE 29 M2 DE DEMOLICION DE PARED DAÑADA + 23.25 M2 LEVANTADO DE MURO+ REPELLO + CERNIDO + PUERTA TIPO REJA+ REJA EN MURO



FOTO 2: SUMINISTRO DE REPELLO EN MUROS EST/ INT EN MUROS CERCANAS A CANCHA DE FUTBOL + PORTON DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL + FACHALETA DE LADRILLO EN LO LATERAL+CHIMENEA DE CONCRETO



FOTO 4: SUSTITUCION DE PILA POR PILA DE CONCRETO INSITU DE 0.75X1.75 + REVESTIMIENTO DE AZULEJO




FOTO 5: PISO CERAMICO Y SUMINISTRO DE MESA DE CONCRETO + GABINETES CON PUERTAS DE METAL



FOTO 6: REPELLO EN MUROS INT/EXT EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

