

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA SOLEDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-07-0210-43	FECHA:	20/08/2025



FOTO 1: Apertura de vano de ventana de 1.50 x 1.40 + apertura de vano de puerta de 2.20 x 1.00 + suministro de mesa de concreto (para alimentación) + cerramiento de puerta de 1.00 x 2.20




FOTO 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 3: Aplicación de repello en muros interiores y exteriores




FOTO 4: Sustitución de estufa rural de 1.00 x 1.40 (completa, incluye chimenea y plancha de metal)



FOTO 5: Reparación de muro perimetral de block



FOTO 6: Aplicación de repello en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

