

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO AMANECER SAN RAFAEL PATUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2362-43	FECHA:	5/05/2025




FOTO 1: SUMINISTRO DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE




FOTO 2 : REPELLO EN INT/EXT + AZULEJO



FOTO 3: SUMINISTRO EN MANTENIMIIENTO DE BALCONES




FOTO 4: SUMINISTRO DE CHIMENEA DE CONCRETO+ CAMPANA DE CONCRETO AEREA + REPELLO



FOTO 4: SUSITTUCION DE PISO POR PISO CERAMICO




FOTO 5: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público