



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN - PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN QUILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-1758-42	FECHA:	6/08/2025



Foto 1: Renglón 1.1: Mantenimiento y servicio a estructura de soporte de lámina e instalación de lámina troquelada (corredor)



Foto 2: Renglón 1.2: Sustitución de estructura de soporte de lámina (dirección, incluye mano de obra)




Foto 3 Renglón 1.3: Suministro de columna de concreto de 0.30x0.30x1.20 de alto y suministro de paral de costanera de 4x2 encuachado de 2.70



Foto 4 Renglón 2.1: Sustitución de techo de lámina por techo de lámina troquelada (dirección, incluye mano de obra)



Foto 5: Renglón 3.1: Sustitución e instalación de portón principal de 2 hojas con puerta peatonal. Medidas 3.12 x 2.60 metros



Foto 6 Renglón 3.2: Sustitución e instalación de puerta principal de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN - PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN QUILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-1758-42	FECHA:	6/08/2025



Foto7 Renglón 4.1 : Suministro e instalación de canal de metal




Foto 8 Renglón 5.1: Suministro e instalación de puerta principal de baños con medidas 0.78 metros de ancho por 2.27 metros de alto



Foto 9 Renglón 5.2: Suministro de inodoros (incluye accesorios)



Foto 10 Renglón 6.1: Suministro de block para circulación de muro perimetral




Foto 11 Renglón 7.1: Sustitución de cableado eléctrico incluye entubado y accesorios




Foto 12 Renglón 7.2: Sustitución de focos (incluye cajas octogonales y plafoneras)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

