

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA LADRILLERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-2207-43	FECHA:	6/03/2025




Foto 1: Suministro de losa de patio, sustitución de chorros, suministro de balcón de metal, aplicación de pintura en muros



Foto 2: Sustitución de canal metal por metal y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 4: Sustitución de techo y cubierta de lámina



Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Suministro de losa de patio y suministro de cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa
Escuela Oficial Rural Mixta
Comunidad La Ladrillera
San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, Guatemala, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Comunidad La Ladrillera
San Pablo JOC
Suchitepéquez, Guatemala, C.A.