

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR TAHUAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALEDA BARRIO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2552-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina y estructura de soporte de metal, reparación de sistema eléctrico.



Foto 2: Sustitución de ventana existente por ventana de metal de 2 x 1 metro y suministro de balcón de metal.



Foto 3: Sustitución de polletón y sustitución de piso




Foto 4: Sust. de accesorios y tubería para depósito de agua, pintura en muros, suministro canales de concreto, de canales de metal y bajadas de agua pluvial y mantenimiento de balcones.



Foto 5: Mantenimiento de puertas en servicios sanitarios y suministro de azulejo



Foto 6: Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

norma BGG
Firma y sello del Presidente del Comité de Gestión de Calidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público