

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Patulul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD EL ESFUERZO DE LOS VICENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL ESFUERZO DE LOS VICENTES COYOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0004-43	FECHA:	6 de marzo de 2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 6: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

