

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-04-09-43	FECHA:	6/03/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINAS EN CONCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE EPISO POR PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN AULA 1-2



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE EPISO POR PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN AULA 3-4-5



Foto 4: INSTALACION DE VENTANAS PVC Y BALCONES



Foto 5: APERTURA DE MURO PARA VANO DE BALCON



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

