

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Pacapox	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacapox, cantón Chiyax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0058-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1, Suministro e instalación de inodoro, (módulo de seervico sanitario)




Foto 2: Suministro e instalación de azulejos, (modulo de servicio sanitario).



Foto 3, Sunistro e instalación de azulejos en mingitorio. (módulo de servicio sanitario).



Foto 4: Suministro e instalación de lavamanos (módulo de servicio sanitario).



Foto 5: Suministro e instalación de pescantes y canales tipo colonial para el agua pluvial (módulo de caída de agua)



Foto 6: Suministro e instalación de pescantes y canales para agua pluvial (módulo de caída de agua)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
Consejos Educativos
E. O. R. M.
NIVEL 43
MUNICIPIO TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
TOTONICAPÁN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Paraje Pacapox	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacapox, cantón Chiyax Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0058-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: Suministro y fundición de piso de concreto en patio, (módulo de mejoramiento de patio).



Foto 8: Suministro y fundición de piso de concreto en patio, (módulo de mejoramiento de patio).



Foto 9: Suministro e instalación de estructura y lámina troquelada entechado de pasillo (Módulo de pasillo).



Foto 10: Suministro e instalación de estructura de metal y lámina troquelada entechado de pasillo, (Módulo de pasillo).



Foto 11 Suministro y reparación de muro (módulo de muro).



Foto 5 Suministro y levantado de muro con blok vacio clase B de 35 kg/cms2 (módulo de muro).

Firma y Sello del Representante de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

