



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUCULJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-00-84-43	FECHA:	2 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Mejoramiento de sistema de minjitorios en baños de niños



Foto 2: Mejoramiento de inodoro estandar a inodoro de bajo consumo de agua



Foto 3: Division de tablayeso e colocacion de puerta para bodega de educacion fisica



Foto 4: cambio de lamina tragaluz acanalado de 14 pies, por deterioro del alterior



Foto 5: Mejoramiento de iluminacion natural en aulas 7, 8 y 9 a traves de la instalacion de 3 laminas tragaluz de 10 pies cada uno. Uno por aula



Foto 6: Mejoramiento de ventanas de metal a UPVC con mosquetero en cocina. Para mejor flujo de aire y minimizar el calor dentro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUCULJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-00-84-43	FECHA:	2 DE JUNIO DE 2025



Foto 7: Sustrucion de puerta de madera a puerta de metal en aula No.10




Foto 8: Sustrucion de puerta de madera a puerta de metal en aula No.9



Foto 9: Sustrucion de puerta de madera a puerta de metal en aula No.8



Foto 10: Sustrucion de puerta de madera a puerta de metal en aula No.7



Foto 11: Sustrucion de puerta de provicional a puerta de metal en bodega de escolares



Foto 12: Mejoramiento de canales de tuvo pvc 3" a canales PVCde mejor captacion de caudal

Observación: Si es necesario se pueden usar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUCULJUUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-00-84-43	FECHA:	2 DE JUNIO DE 2025



Foto 13: Mejoramiento de sistema de bajadas de agua que se encuentra en deterioro



Foto 14: Reparación de sistema electrico del establecimiento



Foto 15: Remozamiento de piso de cocina




Foto 16: Remozamiento de azulejo de pared de cocina



Foto 17: Remozamiento de azulejo de cocina rural 1



Foto 18: Mejoramiento de cocina rural 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

