

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XENAJTAJUYUP, CANTON CHIYAX.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0089-43	FECHA:	05/09/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina en mal estado por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura portante de techo de madera



Foto 3: Sustrucción de cubierta de lámina



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto en la bodega de alimentos, segundo nivel.




Foto 5: Sustrucción de piso de concreto en el aula de sexto primaria, aula del segundo nivel.



Foto 6: Sustrucción de piso de concreto en el aula de quinto primaria aula no.3 segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en tiempo real.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma manuscrita]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XENAJTAJUYUP, CANTON CHIYAX.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0089-43	FECHA:	05/09/2025




Foto 7: Sustrucción de plafonera aula no.2



Foto 8: Sustrucción de plafonera aula 1



Foto 9: Sustrucción de ducto eléctrico



Foto 10: Instalación de plafoneras y focos ahorradores




Foto 11: Sustrucción de llave para lavamanos.



Foto 12: Sustrucción de lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el inventario de obras.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

