

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	TOTONICAPAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XOL-JUCHANEP CANTON JUCHANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0116-41	FECHA:	5/09/2025




Foto 1 : Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26 de 2 aulas de 120 metros cuadrados y canales tipo colonial de PVC




Foto 2 : Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26 de 2 aulas de 120 metros cuadrados y canales tipo colonial de PVC



Foto 3: Sustitución de estructura metálica y vidrios por ventana de PVC blanco y vidrio de 5 mm claro de 6 aulas e instalación de balcones de estructura metálica de 3 aulas



Foto 4: Sustitución de estructura metálica y vidrios por ventana de PVC blanco y vidrio de 5 mm claro de 6 aulas e instalación de balcones de estructura metálica de 3 aulas



Foto 5 : Sustitución de piso de concreto por piso de granito de corredor frontal de 6 aulas de 58.50 metros cuadrados




Foto 6 : Sustitución de piso de concreto por piso de granito de corredor frontal de 6 aulas de 58.50 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

